

Comandi utili per generare una Mesh:

1. Dopo aver definito il materiale
2. Dopo aver definito la Proprietà

- Metodo 1

Mesh

Mesh Control

Size on surface

Selezionare la superficie che si intende mappare

OK.

Definire la dimensione caratteristica dell'elemento ed eventualmente le altre caratteristiche della mesh da generare sulla superficie.

OK.

Mesh

Geometry

Surface

Selezionare la proprietà da attribuire agli elementi sulla mesh (menu a tendina property) varie ed eventuali.

OK.

- Metodo 2

Mesh

Mesh Control

Mapped Divisions on Surface

Selezionare la superficie che si intende mappare

OK.

Definire il numero di elementi da impostare lungo la direzione s(ascissa curvilinea rappresentata dalla freccia) e lungo la direzione T

OK.

Mesh

Geometry

Surface

Selezionare la proprietà da attribuire agli elementi sulla mesh (menu a tendina property) varie ed eventuali.

OK.

- Metodo 3

Mesh

Mesh Control

Size Along curve

Selezionare la curva che si intende mappare

OK.

Definire il numero di elementi da impostare

lungo la curva

OK.

Mesh

Geometry

Surface

Selezionare la proprietà da attribuire agli
elementi sulla mesh (menu a tendina property) varie ed eventuali.

OK.